SANIERUNG DES TRAGWERKS DER DACHKONSTRUKTION DER KIRCHE IN WINNWEILER

Baujahr:	2008
Bauherr:	Protestantische Kirchengemeinde in Winnweiler
Standort:	D- 67722 Winnweiler
Beschreibung:	Sanierung des Dachtragwerkes
Unsere Leistungen:	Statische Berechnung, Tragwerksplanung,
	Bemessung der temporären Abstützungen
	Statisch-Konstruktive Betreuung



Abb. 6: Schadbild im Chorbereich Süd mit weißfaul zerstörter S-Eckschwelle (S) und Weißfaul zerstörtem Deckenbalken (DB).